

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZATENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 8, CANTÓN LAS TAPIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0114-43	FECHA:	6/06/2024



Foto1: FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN TODA LA ESCUELA




Foto 2: INSTALACIÓN DE PARED DIVISORIA EN DOS AULAS SEGUNDO NIVEL.



Foto 3: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CANAL PVC Y BAJADA DE AGUA



Foto 4: FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE GAS Y ESTUFAS DE LA COCINA




Foto 5: INTERIOR DE LAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: FINALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UNA GRADA EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA SALAZAR

Firma y sello del Presidente de la OEP



LIDIA PATRICIA MACARIO CHAJ DE LUX

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

