

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LICENCIADA MARÍA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA:	03/04/2024



Foto 1: Limpieza y lijado de estructura módulo 4



Foto 2: Instalación de lámina nueva en módulo 4



Foto 3: Inicio de instalación de lámina nueva en módulo 4



Foto 4: Instalación de lámina nueva en módulo 4



Foto 5: Limpieza de depósitos



Foto 6: Mantenimiento a depósitos de agua, instalación de nuevos accesorios y filtro a depósitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LICENCIADA MARÍA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA:	03/04/2024



Foto1: Mantenimiento a la estructura de techo del módulo 2, lijado de costaneras



Foto 2: Mantenimiento de estructura de techo módulo 2, lijado de yois.



Foto 3: Pintado de estructura de techo módulo 2.



Foto 4: Instalación de tubo de soporte a estructura de módulo 2.



Foto 5: Cambio de lámina del módulo 2.



Foto 6: Lámina nueva a instalar en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LICENCIADA MARÍA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA:	03/04/2024



Foto 1: Reforzamiento de puerta, de módulo 2



Foto 2: Cambio de bisagra a puertas de módulo 2.



Foto 3: Pintado de puertas.



Foto 4: Mantenimiento a puertas, cambio de tubos y lamina de la parte inferior de puertas.



Foto 5: Mantenimiento a puertas de módulo 4




Foto 6: Mantenimiento de Canal en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

