



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LICENCIADA MARÍA LUISA BELTRANENA DE P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA FINALIZACION:	22/04/2024



Foto1: Estructura de techo de módulo 2, lijado, pintado y reforzado con tubo metálico.



Foto 2: Lámina nueva instalada en techo de módulo 2



Foto 3: Estructura de techo módulo 4



Foto 4: Lámina nueva instalada en techo de módulo 4



Foto 5: Depósitos de Agua 2 y 3



Foto 6: Depósito de Agua 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LICENCIADA MARÍA LUISA BELTRANENA DE P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA FINALIZACION:	22/04/2024



Foto 1: Puerta de módulo 2



Foto 2: Puertas de módulo 4



Foto 3: Puerta de dirección



Foto 4: Línea de descarga de depósito 1, hacia la cocina.



Foto 5: Línea de descarga de depósito 2 y 3 hacia línea general.



Foto 6: Nivelación de canal módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público