

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHITUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0117-43	FECHA:	26/05/2024



Foto 1: Mantenimiento Sistema de Drenajes



Foto 2: Agua potable



Foto 3: sustitución de inodoros



Foto 4: Levantamiento de techo y muro



Foto 5: Bases de labamaonos



Foto 6: Lamina acanalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

