

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHITUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0117-43	FECHA FINALIZACION:	22/05/2023



Foto1: Mantenimiento al sistema de Agua.




Foto 2: Canales y sistema electrico



Foto 3: Cambio de sanitarios y base labamanos



Foto 4: Sistema de drenaje



Foto 5: Sustitución de laminas, muro



Foto 6: Mantenimiento de puertas metalicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público