



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0120-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: RETIRO DE MALLA METALICA



Foto 2: LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK REFORZADO LADO FRENTE DE LA ESCUELA



Foto 3: LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK REFORZADO, LADO FRENTE DE LA ESCUELA



Foto 4: CORTADO DE PARED POR AMPLIACIÓN DE PORTON Y FUNDICIÓN DE MARCO SOBRE EL PORTON



Foto 5: COLOCACIÓN DE BLOQUE PARA ASENTAR Y FUNDIR LA ELECTROMALLA



Foto 6: COLOCACIÓN DE ELECTROMALLA A UN COSTADO DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

**JUNTA ESCOLAR
ALDEA LAS MAJADAS**
Firma y sello del Presidente de la OEE

DIRECCION
Firma y Sello Director Cargo Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0120-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: REALIZACIÓN DE CIMENTOS PARA 2 BAÑOS



Foto 2: LEVANTADO DE PARED PARA BAÑOS CON BLOCK



Foto 3: Reparacion de concreto para pozo ciego



Foto 4: REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE LA TERRAZA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y agregar el número de foto.

Firma y sello del Presidente de la OEP

JUNTA ESCOLAR
ALDEA LAS MAJADAS
QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

