

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE Y 36 AVENIDA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0128-45	FECHA:	15/07/20124




Conexión eléctrica y ventanales listos en taller de Mantenimiento




Muro intermedio pintado y resanado




Limpieza de piso, pintura en muros e instalación eléctrica en taller de mantenimiento



Puerta de acceso al Taller de mantenimiento lista



Plancha fundida y lista para la cocina



Portón de acceso a cocina reparado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
**CONSEJO EDUCATIVO
IEBOI
QUETZALTENANGO**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
**Instituto de Educación Básica con Orientación Industrial de Quetzaltenango
DIRECCION**