

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Experimental de Educación Básica Dr. Werner Ovalle López	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle y 25 av. Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0129-45	FECHA:	22/04/2024



Foto1: INSTALACION DE CIELO FALSO EN PROCESO



INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS MAS CUBIETA DE LAMINA EN PROCESO



INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS MAS CUBIETA DE LAMINA EN PROCESO



INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS MAS CUBIETA DE LAMINA EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

