

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0179-43	FECHA:	3/07/2024



Sustitución de vidrios



Sustitución de torta de cemento



Reparación de canales de metal



Sustitución de portón de metal



Mantenimiento de fosa séptica



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CERRA QUETZALTENANGO



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0179-43	FECHA:	3/07/2024



Sustitución de muro de contención



Sustitución de gradas



Sustitución de basurero incinerador



Suministro y aplicación de impermeabilizante de pared



Sustitución de techo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

