

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0179-43	FECHA:	3/07/2024



Sustitución de vidrios



Sustitución de piso de torta de cemento



Reparación de canal de metal



Sustitución de portón de metal



Mantenimiento de fosa séptica



Sustitución de muros perimetral con barda prefabricada de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0179-43	FECHA:	3/07/2024



Sustitución de muro de contención



Sustitución de gradas




Sustitución de basurero incinerador



Suministro y aplicación de impermeabilizante de pared



Sustitución de techo de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público