

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	26/02/2024



Sustitución de bajadas de agua pluvial



Sustitución de techo de modulos de gradas





Sustitucion de inodoros



Mantenimiento de puerta metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la DPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	26/02/2024



Mantenimiento de servicios sanitarios



Instalación de cielo falso





Sustitución de chorros para lavamanos



Aplicación de repello e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la Oficina	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--