

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	29/04/2024



Sustitución de bajadas de agua pluvial



Sustitución de techo de módulos de gradas



Sustitución de inodoros



Mantenimiento de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la O.E.M.



[Signature]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	29/04/2024



Mantenimiento de servicios sanitarios



Muros divisorios plegables



sustitución de chorros para lavamanos



Aplicación de repello e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

