

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	31/05/2024



Mantenimiento de servicios sanitarios



Instalación de cielo falso




Sustitución de chorros



Aplicación de repello e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y justificar el número de hojas.

 Firma y sello del Principal	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO GARIBALDI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	31/05/2024



Sustitución de bajadas de agua pluvial



Sustitución de techo de modulos de gradas



Sustitucion de Inodoros



Mantenimiento de puerta metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la O...

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público