



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED JACOBO ARBENZ GUZMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AV 15-03 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0197-46	FECHA:	12/07/2024



Foto1: INSTALACION DE TUBERIAS




Foto 2: MUROS CON REPELLO



Foto 3: PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA



Foto 4: MUROS CON REPELLO



LAVAMANOS MUJERES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosamaria Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF

INEB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.