



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPÚBLICA DE HOLANDA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA AVENIDA 9-14 ZONA 9 LA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0207-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: INSTALCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA



Foto 3: INSTALACIÓN DE CANAL



Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO BASE METALICA A 2 AGUAS



Foto 5: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN TECHO A BASE METALICA A 2 AGUAS



Foto 6: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPÚBLICA DE HOLANDA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA AVENIDA 9-14 ZONA 9 LA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0207-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 7 : PINTURA PARA EXTERIOR



Foto 8 : INTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO

Foto 9 :

Foto 10 :

Foto 11 :

Foto 12 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público