



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPÚBLICA DE HOLANDA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA AVENIDA 9-14 ZONA 9 LA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0207-43	FECHA:	22/05/2,024



Foto 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: INSTALACIÓN DE CANAL LINEAL CON BAJADA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO BASE METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: INSTALACIÓN DE VENTILADOR



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

