

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 12-60 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0367-45	FECHA:	12/06/2024



Foto1: RETIRO DE LAMPARAS Y TOMACORRIENTES, MANTENIMIENTO DE RED DE TENDIDO ELECTRICO



Foto 2: RETIRO TOMACORRIENTES Y MANTENIMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO



Foto 3: DEMOLICIÓN DE MURO DE LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD



Foto 4: INSTALACION DE GRADAS DE METAL CON PASAMANOS



Foto 5: RETIRO DE LA PUERTAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

