

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 12-60 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0367-45	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS Y AMPLIACIÓN DE AULA



Foto 4: VISTA DE SUSTITUCIÓN DE ESCALERA POR GRADAS CON PASAMANOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS SEGUNDO NIVEL



Foto 6: MANTENIMIENTO DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

