



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 14-51 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0899-46	FECHA:	29/11/2024





Sustitución de cielo falso de tablayesoSustitución de lámparas led empotrables para tablayeso de 60x60 cm




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26Sustitución de capote metálico



Aplicación de pintura látex



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---