



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 14-51 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0899-46	FECHA:	29/11/2024




Finalización de instalación de cielo falso de tablayeso



Finalización de instalación de lámina, por lámina troquelada calibre 26 y sustitución de capote metálico



Finalización de pintura látex aplicada a las paredes



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---