



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL XELAJU"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA LAS AMERICAS 0-70 ZONA 3, CONTIGUO AL ZOOLOGICO MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-4059-43	FECHA:	30/05/2024



Sustitucion de Estructura Portante de techo madera por metal en salon Aula, Sustitucion de 12 canal y bajadas de agua pluvial por canal americano calibre 26



Sustitucion de Estructura Portante de techo madera por metal en salon Aula, Sustitucion de 12 canal y bajadas de agua pluvial por canal americano calibre 26



Sustitucion de Lamina por Lamina Troquelada Calibre 26



Sustitucion de Estructura Portante de techo madera por metal en salon Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

