

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Casa Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 02 0009 43	FECHA:	27 de mayo del 2024



Foto1: sustitución de estructura portante, sustitución de muro



Foto 2: sustitución de estructura portante, sustitución de muro



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 4: instalación de cielo falso reticulado vinílico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

