

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Casa Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 02 0009 43	FECHA:	3 de junio del 2024



Foto1: sustitución de estructura portante, sustitución de muro



Foto 2: sustitución de estructura portante, sustitución de muro



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: instalación de cielo falso reticulado vinílico




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

