


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☒ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. Av 7a. Calle Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0164-43	FECHA:	30/04/2024




Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26, y estructura prefabricada y puertas de madera por puertas de metal



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26, estructura prefabricada y puertas de madera por puertas de metal



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26, y estructura prefabricada y puertas de madera por puertas de metal



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26, estructura prefabricada y puertas de madera por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---