

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcája
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	del Cantón CURRUCHIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-167-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO DE SUSTITUCION DE REPELLO




Foto 3: SUMINISTRO DE SUSTITUCION DE REPELLO



Foto 4: SUMINISTRO DE SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO PORTANTE



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE TECHO PORTANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---