



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PBA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Cataratas, Aldea Justo Rufino Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0008-43	FECHA:	24/05/2024

Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO DE 3000 PSI CON ELECTROMALLA ($t=10$ CM).Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORTA DE CONCRETO DE 3000 PSI CON ELECTROMALLA ($t=10$ CM).

Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE 1.50 M DE ALTO X 35 M DE LARGO.



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE 1.50 M DE ALTO X 35 M DE LARGO.



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE METAL DE TUBO MECANICO NEGRO DE 1 1/2" CHAPA 16.



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE METAL DE TUBO MECANICO NEGRO DE 1 1/2" CHAPA 16.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

