



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

x

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Cataratas, Aldea Justo Rufin Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0008-43	FECHA:	6/06/2024



Foto1: FUNDICION DE ACCESO A LA ESCUELA 100%



Foto 2: FUNDICION DE ACCESO A LA ESCUELA FINALIZADO



FOTO 3: FINALIZACION DE INSTALACION DE MALLA



Foto 4: INSTALACION DE MALLA DE PREVENCION AL 100%




FOTO 5: BARANDA FINALIZADA



Foto 6: BARANDA FINALIZADA AL 100% EN RAMPA DE INCLUSION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.