



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO PAJOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0188-43	FECHA:	11-05-2024



Foto1: VISTA DE LA PARTE DE ATRÁS DE LAS VENTANAS YA CON LOS VIDRIOS RETIRADOS



Foto 2: INICIO DE LA COLOCACIÓN DE LOS NUEVOS VIDRIOS EN UNA DE LAS AULAS



Foto 3: AVANCE DEL CAMBIO DE VIDRIOS EN EL AULA 3



Foto 4: SUSTITUCIÓN AL 100% DE LOS VIDRIOS DE LAS CUATRO AULAS



Foto 5: VISTA DE CERCA DE LA SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: VISTA DEL CAMBIO DE VIDRIOS EN LA PARTE DE ATRÁS DEL AULA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPFO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

