



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0189-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Suministro e instalación de piso



Foto 2: suministro y aplicación de repello en paredes



Foto 3: Suministro e instalación Láminas



Foto 4: Limpieza de Fosa Septica




Foto 5: Suministro e instalación de Electreica



Foto 6: suministro e instalación de enegia eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.