



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0189-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 1: instalacion de piso finalizado al 100%



Foto 2: repello de paredes de aulas finalizado al 100%




Foto 3: instalacion de laminas vista exterior



Foto 4: instalacion de láminas vista interior



Foto 5: limpieza de fosa séptica finalizado 100%



Foto 6: instalacion electrica en aula finalizado 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

