

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío Cipresales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: RETIRO DE BARDA ANTIGUA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED AHORRADORES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 6: PINTURA DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Cipresales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	28/06/2024




Foto 7: REPARACION Y PINTURA DE PUERTAS



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIOS DE AULAS



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN COCINA




Foto 10: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO EN COCINA



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPADERAS DE INODORO DE PLASTICO, MANFUERAS DE ABASTO Y SET DE FLOTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Responsable de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

