



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Cipresales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: VISTA DE LA BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO INSTALADA AL 100%.



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED AHORRADORES FINALIZADO




Foto 3: EVIDENCIA DE LA REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES TERMINADO




Foto 4: VISTA DE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES TERMINADO




Foto 5: PINTURA Y REPARACIÓN DE PUERTAS FINALIZADO



Foto 6: PINTURA DEL PORTÓN FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Cipresales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	28/06/2024




Foto 7: VISTA DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE AULAS FINALIZADO 100%



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE SERVICIOS HIGIENICOS FINALIZADO




Foto 9: EVIDENCIA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO Y REPELLO DE COCINA TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido
---	---

