



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0006-43	FECHA:	4/12/2024



SUSTITUCION DE CERCHA TIPO PENDOLON PARA TECHO DE 2 AGUAS CON TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 4 X 4"




COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES



REPARACION DE JUEGOS METALICOS Y RETIRO DE BARANDA PARA JUEGOS INFANTILES



PINTURA DE LATEX EN MUROS



RETIRO DE PUENTE PEATONAL INFANTIL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Violeta Ayala

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

