



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


FINAL

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0006-43	FECHA:	4/12/2024



SUSTITUCION DE CERCHA TIPO PENDOLON PARA TECHO DE 2 AGUAS CON TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 4 X 4" COLOCADO AL 100%



SUSTITUCION DE POSTES, CON TUBO GALVANIZADO DE 4 X 4", SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 + CAPOTE COLOCADA AL 100 %



SUSTITUCION DE TENDALES PARA LAMINA, CON COSTANERA GALVANIZADA DE 2 X 4", MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA EXISTENTE COMPLETO AL 100%



REPARACION DE JUEGO INFANTIL METALICO Y SUSTITUCION DE BARANDA DE 1.5M PARA JUEGOS INFANTILES AL 100%



PINTURA DE LATEX EN MUROS EXISTENTES COMPLETO AL 100%



SUSTITUCION DE PUENTE PEATONAL INFANTIL, COMPLETO AL 100 %

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Violeta Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

