



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea Saquicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0010-43	FECHA:	20/08/2024



Sustitución de estructura metálica



Sustitución de techo



Sustitución de piso



Sustitución de piso



Reparación de lavabos



Instalación de Energía Eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público