



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Caserio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Las Flores, aldea Saquicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-04-0010-43	FECHA FINALIZACIÓN:	20/08/2024



Sustitución de estructura metálica



Sustitución de techo



Sustitución de piso



Sustitución de piso



Reparación de lavatrastos



Instalación de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
ESQUELA CASERIO LAS FLORES
COMITÉ DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIIJA
QUETZALTENANGO, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
ESQUELA CASERIO LAS FLORES
MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIIJA
QUETZALTENANGO