

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0020-45	FECHA:	12/11/2024




Foto 1: Repello de muro y losa



Foto 2: Blanqueado liso muros y losa



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Sustitución de ventanas con balcones



Foto 6: Sustitución de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia INEBT Agua Caliente San Carlos Sija, Quetzaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria DIRECCION San Carlos Sija, Quetzaltenango
--	--	---	---