

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0020-45	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Muros y losa repellido y con blanqueado liso



Foto 2: Muros y losa repellido y con blanqueado liso



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Sustitución de ventanas con balcones



Foto 6. Sustitución de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

