

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LAS DELICIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0027-45	FECHA:	15/07/2024




Reparación/sustitución/mantenimiento estructura portante de techo y gradas, Reparación/sustitución/mantenimiento canales y bajadas de agua pluvial



Reparación/sustitución/mantenimiento estructura portante de techo y gradas, Reparación/sustitución/mantenimiento canales y bajadas de agua pluvial



Reparación/ sustitución/ estructura portante de techo



Reparación/sustitución/mantenimiento estructura portante de techo y gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0027-45	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: COLOCACION DE COSTANERAS PARA GRADAS



Foto 2: COLOCACION DE GRADAS PARASUBIR AL TERCER NIVEL, DONDE SE COLOCARA EL ENTECHADO



Foto 3: GRADAS PINTADAS Y LISTAS PARA SUBIR AL TERCER NIVEL



Foto 4: INICIO DE COLOCACION DE PARALES PARA EL ENTECHADO





Foto 5: COLOCACION DE BIGA Y COSTANERAS



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS

Observación: si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para completar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Comité OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0027-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LAMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA INTERIOR CON ESTUDIANTES UTILIZANDO EL ESPACIO



Foto 5: INTERIOR DEL ENTECHADO



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se puede hacer modificaciones y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Representante de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

