



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, ALDEA CHIQUIVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIVAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0030-45	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Sustrucción de Pila de Concreto



Foto 2: Sustrucción de puertas metálicas



Foto 3: Sustrucción de Inodoro Elongado



Foto 4: Sustrucción de Balcones



Foto 5: Repareación de tubería de agua





Foto 6: Sustrucción de Rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

