



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, ALDEA CHIQUIVAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIVAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0030-45	FECHA FINALIZACION:	4/12/2024



Foto 1: Sustitución de pila de concreto



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de Inodoro Elongado



Foto 4: Sustitución de Balcones



Foto 5: Reparación de Tbería de agua




Foto 6: Sustitución de Rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

