



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0904-0197-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: instalacion de torta de cemento entre los edificios




Foto 2: Instalacion de carrileras de entrada con torta de cemento



Foto 3: reparacion y mantenimiento de baños




Foto 4: instalacion de torta de cemento frente de los baños



Foto 5: reparacion de torta de cemento frente al edificio de parvulos





Foto 6: sustitucion de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
SAN CARLOS SIJA
QUETZALTENANGO


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN FRANCISCO CHUATUJ
QUETZALTENANGO, GUATEMALA