



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0904-0197-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Vista reparacion de baños terminado al 100%



Foto 2: Vista de instalacion torta de cemento frente a los baños finalizado al100 %



Foto 3: Vista de instacion de torta de cemento entre los edificios finalizado 100%



Foto 4: Vista de carrileras de entrada con torta de cemento finalizado el 100 %



Foto 5: vista final de torta de cemento frente al edeificio de parvulos finlizado el 100%



Foto 6: vista final de sustitucion de lamina troquelada cabre 26 de cocina finalizado el 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA DE EDUCACIÓN RURAL MIXTA
SAN FRANCISCO CHUATUJ
SAN CARLOS SIJA, C.A.
QUETZALTENANGO, GUATEMALA