



Ministerio de Educación
C.R. 13-17-18-19-20

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0211-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: suministro e intalacion de piso



Foto 2: PRIMERA FASE preparacion para el suministro de piso



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE piso porcelanato



Foto 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE piso porcelanato




Foto 5: SEGUBDA FACE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO




Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del responsable de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---