



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0211-43	FECHA:	22/05/2024




Foto 1: VISTA DE LA INSTALACION DE PISO FINALIZADO




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE DE PISO FINALIZADO



Foto 3: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO FINALIZADO




Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO FINALIZADO





Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FINALIZADO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PORCELANATO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

