

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOLIN CASERIO LA FUENTE	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA FUENTE, ALDEA SN JOSÉ CHICALQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0213-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1: VISTA FACHADA DE VENTANAS NUEVAS




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN FINALIZADA DE VENTANSA




Foto 3: VISTA INTERIOR




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar folios adicionales al número de folios.


Firma y Sello del Presidente del Centro Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

