



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUNTA DE LOS RIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0219-43	FECHA FINALIZACION:	29/11/2024



Sustitución de puertas



Sustitución de ventanas



Sustitución de vidrios 5mm



Mantenimiento de cubierta de lámina con pintura anticorrosiva




Suministro e instalación de cielo falso reticulado de fibra mineral



Suministro e instalación de cielo falso reticulado de fibra mineral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUNTA DE LOS RIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0219-43	FECHA FINALIZACION:	29/11/2024



Suministro e instalación de cielo falso reticulado de fibra mineral



Suministro e instalación de cielo falso reticulado de fibra mineral



Sustitución de tableros de basquet bol



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Sustitución de piso en bodega



Sustitución a barandas de metal en pasillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

