

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0226-43	FECHA:	2/05/2024




mantenimiento a estructura a soporte de metal con anticorrosivo



Reparación y sustitución de ventanas



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



sustitución de lámina, por lamina troquelada calibre 26

Observación:

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

