

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSELITA ALLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 1 A -24 Zona 2 San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	16/07/2024




Foto 1: Mantenimiento de Piso de Patio



Foto 2: Instalación de techo



Foto 3: Mantenimiento de piso de patio




Foto 4: Construcción de gradas




Foto 5: Mantenimiento de piso de patio





Foto 6: Colocación de electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 E.O.U.M. JOSELITA ALLEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 E.O.U.M. JOSELITA ALLEN DIRECCION QUETZALTENANGO
---	--	---	---