



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSELITA ALLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 1-26 ZONA 3, SAN CARLOS SIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	16/07/2024




Foto 1: Construcción de gradas




Foto 2: Sustitución de laminas por Electromaya



Foto 3: Mantenimiento de piso del patio 1




Foto 4: Reparacion de lamina de bodega




Foto 5: Mantenimiento de piso del patio 2



Foto 6: Piletas para el lavamanos con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



REGISTRADO OFICIAL
JOSELITA ALLEN
DIRECCIÓN
SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSELITA ALLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. calle 1-26 ZONA 3 San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 1: MANTENIMIENTO DEL PATIO 3



Foto 2: MANTENIMIENTO DEL PATIO 4



Foto 3: REFORZAMIENTO DE CUBIERTA PARA TECHO DE AULAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE ROTOPLAS




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS




Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



Firma y Sello Director

